

# 行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處農田水利設施範圍修正總說明

行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處農田水利設施範圍於一百一十一年七月十二日公告，曾於一百一十一年八月十八日、一百一十一年十二月二十九日修正公告。鑒於農田水利設施範圍為農田水利法所定從事農田水利事業之基礎範圍及管理維護工作之標的，應配合各地之管理需求與清查盤點更動及增減，依農田灌溉排水管理辦法第七條第一項第二款規定，調整相關渠道圳路起迄點座標，爰修正「行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處農田水利設施範圍」。

行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處農田水利設施範圍修正對照表

| 修正規定     |          |                  |             |                  |             |           |                      | 現行規定     |          |                  |             |                  |             |           |                      | 說明     |
|----------|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|--------|
| 一、幹線     |          |                  |             |                  |             |           |                      | 一、幹線     |          |                  |             |                  |             |           |                      | 本項未修正。 |
| 公告<br>序號 | 渠道名稱     | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別      | 備註                   | 公告<br>序號 | 渠道名稱     | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別      | 備註                   |        |
|          |          | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |           |                      |          |          | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |           |                      |        |
| 15A001   | 太平渠幹線    | 283951.230       | 2579958.439 | 291330.812       | 2597539.727 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A001   | 太平渠幹線    | 283951.230       | 2579958.439 | 291330.812       | 2597539.727 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A002   | 大禹圳幹線    | 283075.719       | 2582017.991 | 283702.975       | 2586628.589 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A002   | 大禹圳幹線    | 283075.719       | 2582017.991 | 283702.975       | 2586628.589 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A003   | 秋林圳 1 幹線 | 278212.874       | 2569114.825 | 282843.121       | 2574992.163 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A003   | 秋林圳 1 幹線 | 278212.874       | 2569114.825 | 282843.121       | 2574992.163 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A004   | 秋林圳 2 幹線 | 277498.570       | 2568147.361 | 278207.538       | 2571206.439 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A004   | 秋林圳 2 幹線 | 277498.570       | 2568147.361 | 278207.538       | 2571206.439 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A005   | 大禹圳 2 幹線 | 283712.257       | 2583070.498 | 284523.917       | 2586987.518 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A005   | 大禹圳 2 幹線 | 283712.257       | 2583070.498 | 284523.917       | 2586987.518 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A006   | 大禹圳補助水源  | 284304.420       | 2584298.295 | 284210.841       | 2584675.495 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A006   | 大禹圳補助水源  | 284304.420       | 2584298.295 | 284210.841       | 2584675.495 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A007   | 玉里圳 1 幹線 | 276894.636       | 2578072.143 | 281231.016       | 2579742.372 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A007   | 玉里圳 1 幹線 | 276894.636       | 2578072.143 | 281231.016       | 2579742.372 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |
| 15A009   | 玉里圳 3 幹線 | 280557.095       | 2577696.255 | 280740.616       | 2577762.872 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，           | 15A009   | 玉里圳 3 幹線 | 280557.095       | 2577696.255 | 280740.616       | 2577762.872 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，           |        |

|        |                      |                |                 |                |                 |                   |                                  |  |        |                      |                |                 |                |                 |                   |                                  |  |
|--------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|
|        |                      |                |                 |                |                 |                   | 屬 94 年以前<br>興建                   |  |        |                      |                |                 |                |                 |                   | 屬 94 年以前<br>興建                   |  |
| 15A010 | 長良圳 1<br>幹線          | 278686.61<br>3 | 2576443.0<br>15 | 279176.04<br>1 | 2573845.8<br>98 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A010 | 長良圳 1<br>幹線          | 278686.61<br>3 | 2576443.0<br>15 | 279176.04<br>1 | 2573845.8<br>98 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A011 | 長良圳 2<br>幹線          | 278684.95<br>3 | 2576443.6<br>05 | 282583.90<br>5 | 2575910.2<br>35 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A011 | 長良圳 2<br>幹線          | 278684.95<br>3 | 2576443.6<br>05 | 282583.90<br>5 | 2575910.2<br>35 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A012 | 卓清圳幹<br>線            | 276271.99<br>5 | 2574748.4<br>76 | 277854.38<br>6 | 2575139.0<br>29 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A012 | 卓清圳幹<br>線            | 276271.99<br>5 | 2574748.4<br>76 | 277854.38<br>6 | 2575139.0<br>29 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A013 | 長良圳第<br>1 進水口<br>導水路 | 277851.66<br>9 | 2576208.0<br>06 | 278686.61<br>3 | 2576443.0<br>15 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A013 | 長良圳第<br>1 進水口<br>導水路 | 277851.66<br>9 | 2576208.0<br>06 | 278686.61<br>3 | 2576443.0<br>15 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A014 | 迪佳圳 1<br>幹線          | 282740.98<br>8 | 2588503.7<br>98 | 285407.51<br>3 | 2591596.7<br>70 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A014 | 迪佳圳 1<br>幹線          | 282740.98<br>8 | 2588503.7<br>98 | 285407.51<br>3 | 2591596.7<br>70 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A015 | 迪佳圳 2<br>幹線          | 284197.21<br>4 | 2588115.1<br>98 | 285536.83<br>5 | 2590186.8<br>64 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A015 | 迪佳圳 2<br>幹線          | 284197.21<br>4 | 2588115.1<br>98 | 285536.83<br>5 | 2590186.8<br>64 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A017 | 太平幹線                 | 282411.78<br>6 | 2589613.0<br>39 | 282393.74<br>0 | 2589559.5<br>10 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A017 | 太平幹線                 | 282411.78<br>6 | 2589613.0<br>39 | 282393.74<br>0 | 2589559.5<br>10 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A018 | 瑞西圳導<br>水路           | 282881.29<br>4 | 2601126.4<br>99 | 283958.10<br>2 | 2599372.0<br>74 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A018 | 瑞西圳導<br>水路           | 282881.29<br>4 | 2601126.4<br>99 | 283958.10<br>2 | 2599372.0<br>74 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15A019 | 瑞西圳幹<br>線            | 283958.10<br>2 | 2599372.0<br>74 | 285724.32<br>4 | 2598943.8<br>02 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  | 15A019 | 瑞西圳幹<br>線            | 283958.10<br>2 | 2599372.0<br>74 | 285724.32<br>4 | 2598943.8<br>02 | 全線為灌<br>溉專用渠<br>道 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |

|        |              |            |             |            |             |           |                      |        |              |            |             |            |             |           |                      |  |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--|
| 15A020 | 興泉圳幹線        | 286453.772 | 2608924.013 | 289884.693 | 2607064.620 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A020 | 興泉圳幹線        | 286453.772 | 2608924.013 | 289884.693 | 2607064.620 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A021 | 瑞穗圳幹線        | 289014.228 | 2600509.164 | 290070.144 | 2598018.880 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A021 | 瑞穗圳幹線        | 289014.228 | 2600509.164 | 290070.144 | 2598018.880 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A022 | 竹田圳幹線        | 280619.314 | 2567376.691 | 278556.096 | 2568760.902 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A022 | 竹田圳幹線        | 280619.314 | 2567376.691 | 278556.096 | 2568760.902 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A023 | 大富圳幹線        | 287127.042 | 2612600.802 | 288920.436 | 2611229.174 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A023 | 大富圳幹線        | 287127.042 | 2612600.802 | 288920.436 | 2611229.174 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A024 | 大安圳幹線        | 291778.148 | 2620435.663 | 293808.426 | 2618214.840 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A024 | 大安圳幹線        | 291778.148 | 2620435.663 | 293808.426 | 2618214.840 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A025 | 綜開圳幹線        | 291590.425 | 2620811.658 | 296014.003 | 2619562.822 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A025 | 綜開圳幹線        | 291590.425 | 2620811.658 | 296014.003 | 2619562.822 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A026 | 林田圳幹線        | 293446.929 | 2624343.856 | 296774.293 | 2626871.350 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A026 | 林田圳幹線        | 293446.929 | 2624343.856 | 296774.293 | 2626871.350 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A027 | 林田圳幹線第 2 進水口 | 293547.253 | 2624214.798 | 293664.044 | 2624382.262 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A027 | 林田圳幹線第 2 進水口 | 293547.253 | 2624214.798 | 293664.044 | 2624382.262 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A028 | 萬榮圳幹線        | 290392.229 | 2623883.779 | 292610.285 | 2623588.585 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A028 | 萬榮圳幹線        | 290392.229 | 2623883.779 | 292610.285 | 2623588.585 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |

|        |               |            |             |            |             |           |                      |        |               |            |             |            |             |           |                      |  |
|--------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--|
| 15A029 | 豐田圳幹線         | 298311.093 | 2634548.166 | 299969.996 | 2635593.086 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A029 | 豐田圳幹線         | 298311.093 | 2634548.166 | 299969.996 | 2635593.086 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A030 | 豐田圳第 1 進水口導水路 | 295934.265 | 2634689.273 | 297493.986 | 2634346.687 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A030 | 豐田圳第 1 進水口導水路 | 295934.265 | 2634689.273 | 297493.986 | 2634346.687 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A031 | 豐田圳第 2 進水口導水路 | 297493.986 | 2634346.687 | 298135.376 | 2634546.386 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A031 | 豐田圳第 2 進水口導水路 | 297493.986 | 2634346.687 | 298135.376 | 2634546.386 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A032 | 溪口電廠導水路       | 297942.682 | 2634595.696 | 298134.202 | 2634547.390 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A032 | 溪口電廠導水路       | 297942.682 | 2634595.696 | 298134.202 | 2634547.390 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A033 | 豐田圳導水路        | 298135.376 | 2634546.386 | 298313.260 | 2634548.155 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A033 | 豐田圳導水路        | 298135.376 | 2634546.386 | 298313.260 | 2634548.155 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A034 | 吉安圳 1 幹線      | 302883.252 | 2649623.938 | 308647.587 | 2653277.227 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A034 | 吉安圳 1 幹線      | 302883.252 | 2649623.938 | 308647.587 | 2653277.227 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A035 | 吉安圳 2 幹線      | 303665.896 | 2649709.514 | 309047.830 | 2650400.547 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A035 | 吉安圳 2 幹線      | 303665.896 | 2649709.514 | 309047.830 | 2650400.547 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A036 | 志學圳幹線         | 304554.629 | 2647179.014 | 309321.887 | 2644326.223 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A036 | 志學圳幹線         | 304554.629 | 2647179.014 | 309321.887 | 2644326.223 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
| 15A037 | 志學圳導水路        | 303827.186 | 2647729.011 | 304554.629 | 2647179.014 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A037 | 志學圳導水路        | 303827.186 | 2647729.011 | 304554.629 | 2647179.014 | 全線為灌溉專用渠道 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |

|          |             |                  |             |                  |             |             |                      |          |             |                  |             |                  |             |             |                      |        |  |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|--------|--|
| 15A038   | 佳林圳幹線       | 309677.299       | 2660590.889 | 310085.416       | 2657796.713 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A038   | 佳林圳幹線       | 309677.299       | 2660590.889 | 310085.416       | 2657796.713 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15A039   | 北埔圳幹線       | 309946.127       | 2666896.047 | 310648.264       | 2659507.907 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A039   | 北埔圳幹線       | 309946.127       | 2666896.047 | 310648.264       | 2659507.907 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15A040   | 新城圳幹線       | 313586.931       | 2672162.201 | 313202.543       | 2667678.125 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15A040   | 新城圳幹線       | 313586.931       | 2672162.201 | 313202.543       | 2667678.125 | 全線為灌溉專用渠道   | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 二、大排水路   |             |                  |             |                  |             |             |                      | 二、大排水路   |             |                  |             |                  |             |             |                      | 本項未修正。 |  |
| 公告<br>序號 | 渠道名稱        | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別        | 備註                   | 公告<br>序號 | 渠道名稱        | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別        | 備註                   |        |  |
|          |             | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |             |                      |          |             | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |             |                      |        |  |
| 15B001   | 太平渠 58 支線排水 | 290141.503       | 2595077.129 | 289939.976       | 2594754.668 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B001   | 太平渠 58 支線排水 | 290141.503       | 2595077.129 | 289939.976       | 2594754.668 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15B002   | 長良排水        | 279144.75        | 2576341.074 | 280692.660       | 2575087.569 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B002   | 長良排水        | 279144.75        | 2576341.074 | 280692.660       | 2575087.569 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15B003   | 迪佳圳 1 幹線排水  | 284100.895       | 2588252.985 | 285342.894       | 2590267.111 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B003   | 迪佳圳 1 幹線排水  | 284100.895       | 2588252.985 | 285342.894       | 2590267.111 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15B004   | 太平渠第 1 排水   | 284611.431       | 2581452.143 | 284652.752       | 2582751.722 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B004   | 太平渠第 1 排水   | 284611.431       | 2581452.143 | 284652.752       | 2582751.722 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15B005   | 太平渠第 6 排水   | 288030.903       | 2590451.262 | 288045.109       | 2590464.309 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B005   | 太平渠第 6 排水   | 288030.903       | 2590451.262 | 288045.109       | 2590464.309 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |

|        |                       |                |                 |                |                 |                                                                                                    |                                  |        |                       |                |                 |                |                 |                                                                                                    |                                  |  |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 15B006 | 秋林圳 1<br>幹線第 1<br>排水  | 278728.06<br>5 | 2570496.1<br>52 | 278744.98<br>6 | 2571591.0<br>69 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B006 | 秋林圳 1<br>幹線第 1<br>排水  | 278728.06<br>5 | 2570496.1<br>52 | 278744.98<br>6 | 2571591.0<br>69 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B007 | 秋林圳 1<br>幹線第 2<br>排水  | 279636.15<br>5 | 2571380.9<br>47 | 279665.64<br>8 | 2571437.6<br>64 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B007 | 秋林圳 1<br>幹線第 2<br>排水  | 279636.15<br>5 | 2571380.9<br>47 | 279665.64<br>8 | 2571437.6<br>64 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B008 | 秋林圳 1<br>幹線第 10<br>排水 | 282264.57<br>8 | 2574279.6<br>19 | 282216.15<br>9 | 2574274.4<br>80 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B008 | 秋林圳 1<br>幹線第 10<br>排水 | 282264.57<br>8 | 2574279.6<br>19 | 282216.15<br>9 | 2574274.4<br>80 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B009 | 玉里圳第<br>2 排水          | 277306.11<br>4 | 2577013.5<br>42 | 277587.24<br>7 | 2576767.7<br>35 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B009 | 玉里圳第<br>2 排水          | 277306.11<br>4 | 2577013.5<br>42 | 277587.24<br>7 | 2576767.7<br>35 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B010 | 玉里圳 2<br>幹線排水         | 279153.00<br>1 | 2577479.2<br>47 | 279638.74<br>4 | 2577553.6<br>47 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B010 | 玉里圳 2<br>幹線排水         | 279153.00<br>1 | 2577479.2<br>47 | 279638.74<br>4 | 2577553.6<br>47 | 全線為下<br>游不具引<br>灌需求                                                                                | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B011 | 瑞穗圳 1<br>支大排          | 290391.80<br>0 | 2598918.1<br>75 | 290763.53<br>4 | 2598947.5<br>76 | 0K+000~0<br>K+145 為<br>下游具引<br>灌需求，<br>0K+145~0<br>K+385 處<br>為下游不<br>具引灌需<br>求，全線<br>為 385 公<br>尺 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B011 | 瑞穗圳 1<br>支大排          | 290391.80<br>0 | 2598918.1<br>75 | 290763.53<br>4 | 2598947.5<br>76 | 0K+000~0<br>K+145 為<br>下游具引<br>灌需求，<br>0K+145~0<br>K+385 處<br>為下游不<br>具引灌需<br>求，全線<br>為 385 公<br>尺 | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |
| 15B012 | 竹田圳幹<br>線第 1 排<br>水   | 280218.55<br>7 | 2567325.4<br>46 | 280171.19<br>2 | 2567217.3<br>57 | 0K+000~0<br>K+86 為<br>下游具引<br>灌需求，<br>0K+86~0<br>K+141 為<br>下游不具                                   | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 | 15B012 | 竹田圳幹<br>線第 1 排<br>水   | 280218.55<br>7 | 2567325.4<br>46 | 280171.19<br>2 | 2567217.3<br>57 | 0K+000~0<br>K+86 為<br>下游具引<br>灌需求，<br>0K+86~0<br>K+141 為<br>下游不具                                   | 全線為原住<br>民族地區，<br>屬 94 年以前<br>興建 |  |

|        |                     |            |             |            |             |                                                   |                      |        |                     |            |             |            |             |                                                   |                      |  |  |
|--------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|        |                     |            |             |            |             | 引灌需求，全線為 141 公尺                                   |                      |        |                     |            |             |            |             |                                                   | 引灌需求，全線為 141 公尺      |  |  |
| 15B013 | 太平渠第 8 排水           | 288526.777 | 2591863.792 | 288525.606 | 2591921.639 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B013 | 太平渠第 8 排水           | 288526.777 | 2591863.792 | 288525.606 | 2591921.639 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B014 | 慈雲山牌樓旁排水            | 306257.561 | 2652714.245 | 306460.204 | 2652602.632 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B014 | 慈雲山牌樓旁排水            | 306257.561 | 2652714.245 | 306460.204 | 2652602.632 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B015 | 大山橋排水               | 306501.328 | 2653638.126 | 306822.316 | 2653697.742 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B015 | 大山橋排水               | 306501.328 | 2653638.126 | 306822.316 | 2653697.742 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B016 | 吉安圳 1 幹線 5 支線變電所旁排水 | 306590.725 | 2653821.876 | 306792.404 | 2653704.774 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B016 | 吉安圳 1 幹線 5 支線變電所旁排水 | 306590.725 | 2653821.876 | 306792.404 | 2653704.774 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B017 | 永安三號排水              | 307388.061 | 2654144.434 | 308728.356 | 2653350.786 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B017 | 永安三號排水              | 307388.061 | 2654144.434 | 308728.356 | 2653350.786 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B018 | 吉安圳 2 幹線廣賢排水        | 308493.380 | 2648996.999 | 309335.186 | 2648754.662 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B018 | 吉安圳 2 幹線廣賢排水        | 308493.380 | 2648996.999 | 309335.186 | 2648754.662 | 全線為下游不具引灌需求                                       | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |
| 15B019 | 森本排水                | 301245.714 | 2638309.575 | 302264.108 | 2639217.516 | 0K+000~1K+310 為下游具引灌需求，1K+310~1K+580 為下游不具引灌需求，全線 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15B019 | 森本排水                | 301245.714 | 2638309.575 | 302264.108 | 2639217.516 | 0K+000~1K+310 為下游具引灌需求，1K+310~1K+580 為下游不具引灌需求，全線 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  |



|        |                     |               |             |               |             |            |                      |        |                     |               |             |               |             |            |                      |        |  |
|--------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------------|--------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------------|--------|--|
| 15C006 | 吉安圳 1 幹線 2 直給       | 306499.276    | 2651357.565 | 306602.184    | 2651533.499 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C006 | 吉安圳 1 幹線 2 直給       | 306499.276    | 2651357.565 | 306602.184    | 2651533.499 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15C007 | 吉安圳 1 幹線 21 直給      | 309257.228    | 2653559.460 | 309429.194    | 2653458.086 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C007 | 吉安圳 1 幹線 21 直給      | 309257.228    | 2653559.460 | 309429.194    | 2653458.086 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15C008 | 吉安圳 2 幹線 1 直給       | 305368.833    | 2649324.708 | 305544.470    | 2649322.919 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C008 | 吉安圳 2 幹線 1 直給       | 305368.833    | 2649324.708 | 305544.470    | 2649322.919 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15C009 | 吉安圳 2 幹線 2 支線       | 308794.895    | 2647677.737 | 308985.070    | 2647616.06  | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C009 | 吉安圳 2 幹線 2 支線       | 308794.895    | 2647677.737 | 308985.070    | 2647616.06  | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15C010 | 吉安圳 2 幹線 7 支線       | 309499.150    | 2650928.246 | 309698.113    | 2650948.492 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C010 | 吉安圳 2 幹線 7 支線       | 309499.150    | 2650928.246 | 309698.113    | 2650948.492 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15C011 | 平林圳 2 支線            | 296618.105    | 2629331.325 | 296804.952    | 2629259.995 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15C011 | 平林圳 2 支線            | 296618.105    | 2629331.325 | 296804.952    | 2629259.995 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 四、分線   |                     |               |             |               |             |            |                      | 四、分線   |                     |               |             |               |             |            |                      | 本項未修正。 |  |
| 公告序號   | 渠道名稱                | 起點座標值 (TWD97) |             | 迄點座標值 (TWD97) |             | 渠道類別       | 備註                   | 公告序號   | 渠道名稱                | 起點座標值 (TWD97) |             | 迄點座標值 (TWD97) |             | 渠道類別       | 備註                   |        |  |
|        |                     | Start_X       | Start_Y     | End_X         | End_Y       |            |                      |        |                     | Start_X       | Start_Y     | End_X         | End_Y       |            |                      |        |  |
| 15E001 | 豐田圳 3 支線 2 分線       | 302727.020    | 2636861.537 | 302735.251    | 2637041.316 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E001 | 豐田圳 3 支線 2 分線       | 302727.020    | 2636861.537 | 302735.251    | 2637041.316 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15E002 | 吉安圳 1 幹線 5 支線 12 分線 | 307197.633    | 2653999.191 | 307312.935    | 2653930.686 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E002 | 吉安圳 1 幹線 5 支線 12 分線 | 307197.633    | 2653999.191 | 307312.935    | 2653930.686 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |

|          |                          |                  |             |                  |             |             |                      |          |                          |                  |             |                  |             |             |                      |        |  |
|----------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|--------|--|
| 15E003   | 吉安圳 1 幹線 7 支線 1 分線       | 309141.916       | 2653361.252 | 309288.385       | 2653275.568 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E003   | 吉安圳 1 幹線 7 支線 1 分線       | 309141.916       | 2653361.252 | 309288.385       | 2653275.568 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15E004   | 吉安圳 2 幹線 1 支線 2 分線       | 307787.270       | 2650397.680 | 307941.880       | 2650525.230 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E004   | 吉安圳 2 幹線 1 支線 2 分線       | 307787.270       | 2650397.680 | 307941.880       | 2650525.230 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15E005   | 吉安圳 2 幹線 1 支線 13 分線      | 308805.726       | 2648381.666 | 308961.744       | 2648418.210 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E005   | 吉安圳 2 幹線 1 支線 13 分線      | 308805.726       | 2648381.666 | 308961.744       | 2648418.210 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15E006   | 平林圳 2 支線 3 分線            | 296664.453       | 2630500.554 | 296851.066       | 2630428.661 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E006   | 平林圳 2 支線 3 分線            | 296664.453       | 2630500.554 | 296851.066       | 2630428.661 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15E007   | 新城圳 7 支線 4 分線            | 313536.660       | 2667229.530 | 313362.220       | 2667129.120 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15E007   | 新城圳 7 支線 4 分線            | 313536.660       | 2667229.530 | 313362.220       | 2667129.120 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 五、小給水路   |                          |                  |             |                  |             |             |                      | 五、小給水路   |                          |                  |             |                  |             |             |                      | 本項未修正。 |  |
| 公告<br>序號 | 渠道名稱                     | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別        | 備註                   | 公告<br>序號 | 渠道名稱                     | 起點座標值<br>(TWD97) |             | 迄點座標值<br>(TWD97) |             | 渠道類別        | 備註                   |        |  |
|          |                          | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |             |                      |          |                          | Start_X          | Start_Y     | End_X            | End_Y       |             |                      |        |  |
| 15G00001 | 玉里圳 5 支線 6 分線 13 大給      | 282823.613       | 2579850.157 | 282896.779       | 2579778.097 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15G00001 | 玉里圳 5 支線 6 分線 13 大給      | 282823.613       | 2579850.157 | 282896.779       | 2579778.097 | 全線為下游不具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15G00002 | 吉安圳 1 幹線 2 支線 2 分線 21 給水 | 308564.620       | 2649932.635 | 308665.895       | 2650105.097 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15G00002 | 吉安圳 1 幹線 2 支線 2 分線 21 給水 | 308564.620       | 2649932.635 | 308665.895       | 2650105.097 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |
| 15G00003 | 吉安圳 2 幹線 4 支線 8 給水       | 310252.565       | 2649636.693 | 310437.359       | 2649560.201 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 | 15G00003 | 吉安圳 2 幹線 4 支線 8 給水       | 310252.565       | 2649636.693 | 310437.359       | 2649560.201 | 全線為下游具引灌需求  | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |        |  |

|          |               |            |             |            |             |            |                      |  |  |          |               |            |             |            |             |            |                      |  |
|----------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--|--|----------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--|
| 15G00004 | 新城圳 2 主給 1 小給 | 314707.864 | 2668366.645 | 314720.716 | 2668254.436 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |  | 15G00004 | 新城圳 2 主給 1 小給 | 314707.864 | 2668366.645 | 314720.716 | 2668254.436 | 全線為下游具引灌需求 | 全線為原住民族地區，屬 94 年以前興建 |  |
|----------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--|--|----------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--|