

環境部公告

中華民國113年4月11日

環部管字第1137107997號

主 旨：變更本部（即改制前行政院環境保護署）96年11月19日環署土字第0960088394號公告內容，如公告事項，並自即日生效。

依 據：土壤及地下水污染整治法第12條第3項。

公告事項：

一、原臺南市北區北華段0301-0000等5筆地號地下水污染整治場址，因擴大調查、地籍重測等作業，新增污染行為人為統一精工股份有限公司、新增立人段0023-0002地號為土壤及地下水污染整治場址、新增立人段0024-0000地號為地下水污染整治場址、新增地下水污染物氯乙烯，原臺南市北區北華段0301-0000等5筆地號變更為臺南市北區大銃段0571-0000等5筆地號，地下水污染整治場址面積修正為2,183.55平方公尺。

二、修正後公告內容如下：

（一）污染行為人姓名或名稱：統一精工股份有限公司。

（二）場址名稱：臺南市統一精工小北加油站。

（三）場址地址：臺南市北區西門路三段228號。

（四）場址地號及面積：

1、土壤污染整治場址：臺南市北區立人段0023-0002地號（152平方公尺），土壤污染整治場址面積為152平方公尺。

2、地下水污染整治場址：臺南市北區大銃段0571-0000（240.23平方公尺）、0570-0000（193.08平方公尺）、0568-0000（9.52平方公尺）、0569-0000（16.66平方公尺）、0567-0000（92.06平方公尺）及北區立人段0023-0002（152平方公尺）、0024-0000（1,480平方公尺）等7筆地號，地下水污染整治場址面積為2,183.55平方公尺。

（五）場址現況概述：現為統一精工股份有限公司小北加油站、地上建物及道路。

（六）污染物及污染情形：

1、土壤污染物及污染情形：苯22.7mg/kg、二甲苯718mg/kg、總石油碳氫化合物（TPH）6,380mg/kg（土壤污染管制標準：苯5mg/kg、二甲苯500mg/kg、TPH1,000mg/kg）。

2、地下水污染物及污染情形：苯18.3mg/L、甲苯46.2mg/L、三氯乙烯0.05mg/L、氯乙烯0.023mg/L（地下水污染第二類管制標準：苯0.05mg/L、甲苯10mg/L、三氯乙烯0.05mg/L、氯乙烯

0.02mg/L)。

(七) 其他重要事項：

- 1、污染管制區相關管制事項，依臺南市政府環境保護局112年11月20日環土字第1120144791C號公告之管制事項辦理。
- 2、如有不服本處分，得於本處分公告之次日起30日內，繕具訴願書並檢附本處分，經本部審查後，轉送行政院審議。

(八) 場址座標、航照套繪圖如附件。

場址座標、航照套繪圖



臺南市北區大銃段 0571-0000、0570-0000、0568-0000、0569-0000、0567-0000 及北區立人段 0023-0002、0024-0000 等 7 筆地號
土壤污染公告面積：152 平方公尺；地下水污染公告面積：2,183.55 平方公尺
座標(TWD97)：X： 168452 ；Y： 2544905